
BULLETIN CRITIQUE 2101 – Risque de sécurité

BULLETIN N° 05

TITRE : **MOTEUR CHAUD DE LA PLIEUSE/BROCHEUSE**

APPLICABILITÉ : Toutes machines 2101 comportant une plieuse/brocheuse

DATE : le 24 mars 2004

VERSION DE LOGICIEL : N/A


Client : X Technicien : X

Problème :

L'utilisateur peut toucher le moteur CHAUD du circuit papier lorsque la plieuse/brocheuse est sortie de la machine 2101.

Description :

Pendant le fonctionnement de la plieuse/brocheuse, la température du moteur de circuit papier peut s'élever suffisamment pour que le moteur soit chaud au toucher. Si un incident papier se produit durant le fonctionnement de la plieuse/brocheuse et l'utilisateur sort celle-ci complètement de la 2101, l'utilisateur peut se blesser lorsqu'il dégage le papier bloqué derrière la plieuse/brocheuse. La Figure 1 indique la position du moteur de circuit papier de la plieuse/brocheuse.



DANGER

**Le moteur de circuit
papier peut être **chaud****

Figure 1. Position du moteur de circuit papier de la plieuse/brocheuse

Action corrective :

Signaler ce risque à tous les clients ayant une machine 2101 dotée d'une plieuse/brocheuse.

Le service technique émettra une étiquette indiquant aux utilisateurs que ce moteur est chaud. Les techniciens installeront cette étiquette aussitôt que possible sur toutes les machines 2101 comportant une plieuse/brocheuse.

*****FIN DU BULLETIN*****